

空間線量率測定結果一覧

地区	No	測定地点名	R01.11.18～R01.12.25		測定地点の状況	メッシュNo
			50cm	100cm		
大田原	1	ひかり幼稚園	0.07	-	砂(園庭)	J10
	2	龍頭公園	0.10	-	芝(公園内)	J11
	3	山の手地内交差点①	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	I10
	4	山の手地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	J10
	5	山の手地内交差点③	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	J10
	6	大田原小学校 *1	0.06	-	砂(校庭)	K10
	7	大田原学童保育館	0.07	-	砂(園庭)	K10
	8	龍城公園	0.09	-	砂利(公園内)	J11
	9	蛇尾川緑地公園南(ソフトボール場)	0.08	-	芝(グラウンド)	K11
	10	蛇尾川緑地公園北(自由広場)	0.10	-	芝(広場内)	J11
	11	清水町公民館	-	0.09	砂利(入口付近)	K11
	12	神社	-	0.09	土壌(境内)	K11
	13	元町地内交差点①	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	K10
	14	元町地内交差点②	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	K11
	15	元町地内交差点③	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	K11
	16	ふたば幼稚園 *1	工事中	工事中	砂(園庭)	K10
	17	しんとみ保育園 *1	0.08	-	砂(園庭)	K10
	18	しんとみなかよし公園	0.09	-	砂(公園内)	K10
	19	しんとみ親水公園	0.07	-	コンクリート(公園内遊歩道)	K10
	20	しんとみフレッシュパーク	0.09	-	ブロック(公園内遊歩道)	K10
	21	シルバー人材センター *1	-	0.07	アスファルト(敷地内)	K10
	22	新富町地内交差点	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	K10
	23	聖家幼稚園 *1	0.07	-	砂(園庭)	J10
	24	金燈籠ポケット公園	0.07	-	ブロック(公園内)	J10
	25	末広2丁目バス停留所(東京インテリア側)	-	0.08	アスファルト(バス停留所付近)	K09
	26	下町公民館	-	0.07	砂利(入口付近)	K10
	27	愛宕神社	-	0.07	土(境内)	K10
	28	中央地内交差点	-	0.08	砂利(交差点付近)	J09
	29	おおたわら保育園	0.08	-	砂(園庭)	J09
	30	すみよし子育てプラザ館 *1	0.08	-	砂(園庭)	J10
	31	住吉町地内交差点①	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	J10
	32	住吉町地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	J09
	33	住吉町地内交差点③	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	J10
	34	ポッポどおり保育園	0.08	-	アスファルト(敷地内)	J09
	35	紫塚小学校 *1	0.06	-	砂(校庭)	I09
	36	上水道配水場	-	0.07	コンクリート(入口付近)	I10
	37	紫塚北公園	0.09	-	土(公園内)	I09
	38	ふれあい公園	0.10	-	土壌(公園内)	I09
	39	紫塚南公園	0.07	-	土壌(公園内)	I09
	40	水元児童公園 *1	0.09	-	砂利(公園内)	I09
	41	ぼっぼ公園	0.08	-	ブロック(公園内)	J09
	42	総合文化会館	-	0.07	ブロック(入口付近)	J09
	43	本町第1公園	0.10	-	芝(公園内)	I08
	44	本町第2公園	0.10	-	砂(砂場付近)	I08
	45	ひばり公園	0.09	-	砂利(公園内)	J08
	46	鶯谷公園	0.08	-	砂(公園内)	J09
	47	末広3丁目公園	0.12	-	砂(公園内)	J09
	48	末広第1公園	0.08	-	砂(公園内)	K09
	49	末広第2公園	0.12	-	砂(公園内)	J09
	50	ゆうタウン末広公園	0.08	-	砂(公園内)	K09
	51	末広地内交差点	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	K09
	52	みはら保育園	0.07	-	砂(園庭)	K08
	53	西原小学校 *1	0.09	-	砂(校庭)	K08
	54	美原第一・第二学童保育館 *1	0.09	-	砂(園庭)	K08
	55	わくわく学童保育館	0.08	-	アスファルト(入口付近)	K08
	56	大田原中学校 *1	工事中	工事中	砂(校庭)	K08
	57	原町東17公園	0.11	-	砂(公園内)	K08

※1 校庭(園庭)等の表土除去等実施済み

空間線量率測定結果一覧

地区	No	測定地点名	R01.11.18～R01.12.25		測定地点の状況	メッシュNo
			50cm	100cm		
大田原	58	ひだまり公園	0.11	-	砂(公園内)	J08
	59	ほのぼの公園	0.08	-	砂(公園内)	K07
	60	美原公園	0.09	-	アスファルト(せきしょう橋付近)	K08
	61	美原コスモス公園	0.10	-	砂(公園内)	K08
	62	パークタウン美原公園	0.08	-	砂(公園内)	K08
	63	美原2丁目ふれあい公園	0.10	-	砂(公園内)	K08
	64	あったか公園	0.11	-	砂(公園内)	K09
	65	コモンアベニュー美原公園	0.11	-	砂(公園内)	K09
	66	県北体育館	-	0.10	アスファルト(入口付近)	K08
	67	少年指導センター(大志館すばる) *1	0.08	-	アスファルト(敷地内)	K08
	68	あさか保育園	0.09	-	アスファルト(敷地内)	K09
	69	大田原ベリーズ保育園	0.05	-	人工芝(園庭)	L08
	70	レオ子どもクラブ *1	0.07	-	砂利(庭)	L08
	71	WEST48公園	0.08	-	砂(公園内)	K09
	72	浅香2丁目公園	0.10	-	土壌(公園内)	K08
	73	パークタウン浅香公園	0.08	-	砂(公園内)	L08
	74	浅香第1公園	0.09	-	砂(公園内)	L08
	75	浅香第2公園	0.08	-	砂(公園内)	L08
	76	浅香ワンパク公園	0.09	-	砂(公園内)	L09
	77	浅野公園	0.09	-	芝(公園内)	L09
	78	さくら公園	0.08	-	砂(公園内)	L09
	79	浅香エルタウン公園	0.12	-	土壌(公園内)	L09
	80	保育園ベビーエンゼル	0.07	-	砂(園庭)	K10
	81	保育所みらい	0.08	-	砂(園庭)	L10
	82	若松町地内公園	0.12	-	砂(公園内)	K10
	83	富士見1丁目バス停留所	-	0.08	アスファルト(バス停留所付近)	L10
	84	若松町地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	K10
	85	若松町地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	K10
	86	富士見ふれあい公園	0.09	-	砂(公園内)	L10
	87	富士見公園	0.11	-	砂(公園内)	L11
	88	富士見わんぱく公園	0.08	-	芝(公園内)	L11
	89	富士見地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	L10
	90	富士見地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	L09
	91	若草中学校	-	0.09	砂(校庭)	L11
	92	大田原東地区公民館	-	0.09	ブロック(敷地内)	L11
	93	保健センター	-	0.08	アスファルト(敷地内)	K11
	94	屋内温水プール	-	0.08	アスファルト(敷地内)	L11
	95	火葬場	-	0.06	アスファルト(敷地内)	L11
96	西郷神社	-	0.06	砂(境内)	L07	
97	マロニエ公園	0.09	-	砂(公園内)	L08	
98	加治屋中3班公園	0.08	-	土壌(公園内)	M08	
99	加治屋集落センター	-	0.10	砂利(入口付近)	L08	
100	増山クリニック前バス停留所(増山クリニック側)	-	0.07	アスファルト(バス停留所付近)	L08	
101	加治屋地内交差点	-	0.09	砂利(交差点付近)	L07	
金田	102	かねだ保育園	0.06	-	砂(園庭)	I11
	103	旧かねだ保育園 *1	0.07	-	砂(園庭)	I11
	104	中田原工業団地東公園 *1	0.08	-	芝(公園内)	I11
	105	中田原工業団地南公園 *1	0.07	-	芝(公園内)	I11
	106	中田原団地内公園 *1	0.07	-	砂(公園内)	H11
	107	上深田公民館	-	0.09	砂利(敷地内)	H12
	108	下深田公民館	-	0.09	砂利(敷地内)	I12
	109	中田原地内交差点	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	I11
	110	荒井集落センター	-	0.07	アスファルト(敷地内)	H11
	111	岡公園 *1	0.09	-	砂(公園内)	G10
	112	道路補修基地	-	0.07	砂利(敷地内)	H10
	113	今泉集落センター	-	0.08	アスファルト(敷地内)	G09
	114	紫塚ニュータウン自治会館	-	0.09	アスファルト(入口付近)	H09

※1 校庭(園庭)等の表土除去等実施済み

空間線量率測定結果一覧

地区	No	測定地点名	R01.11.18~R01.12.25		測定地点の状況	メッシュNo
			50cm	100cm		
金田	115	今泉バス停留所	-	0.09	アスファルト(バス停留所付近)	F09
	116	今泉地内交差点	-	0.11	アスファルト(交差点付近)	G08
	117	戸野内地内交差点	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	F10
	118	富池公園 *1	0.09	-	砂利(公園内)	G11
	119	吉際公民館	-	0.08	アスファルト(入口付近)	F11
	120	松原農村生活センター	-	0.09	アスファルト(入口付近)	G12
	121	富池地内交差点①	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	E11
	122	富池地内交差点②	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	F11
	123	市野沢小学校 *1	0.07	-	砂(校庭)	G12
	124	金田北中学校 *1	-	0.06	砂(校庭)	G12
	125	金田北地区公民館	-	0.17	砂(敷地内)	G12
	126	前原あおぞら公園 *1	0.07	-	砂(公園内)	G12
	127	野子内桜公園 *1	0.08	-	砂(公園内)	G12
	128	市野沢公民館	-	0.10	砂利(入口付近)	F12
	129	市野沢地内交差点	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	E14
	130	鴻巣公民館	-	0.11	アスファルト(入口付近)	E12
	131	練貫新田バス停留所	-	0.12	アスファルト(バス停留所付近)	D11
	132	鴻巣平入口バス停留所	-	0.11	アスファルト(バス停留所付近)	D12
	133	練貫十文字バス停留所	-	0.09	アスファルト(バス停留所付近)	E13
	134	練貫地内交差点	-	0.10	アスファルト(バス停留所付近)	C11
	135	羽田小学校 *1	0.07	-	砂(校庭)	E15
	136	羽田沼野鳥公園 *1	0.09	-	アスファルト(駐車場)	E15
	137	藤形公民館	-	0.14	砂利(入口付近)	D15
	138	羽田東部集落センター	-	0.16	砂利(遊具付近)	E16
	139	羽田入口バス停留所	-	0.14	芝(バス停留所付近)	D14
	140	羽田小学校入口バス停留所	-	0.13	土壌(バス停留所付近)	F15
	141	羽田バス停留所	-	0.13	土壌(バス停留所付近)	F16
	142	乙連沢浄水場	-	0.13	アスファルト(入口付近)	D13
	143	久保集会所	-	0.13	砂利(敷地内)	E13
	144	乙連沢公民館	-	0.10	砂(敷地内)	F14
	145	乙連沢下バス停留所	-	0.08	アスファルト(歩道)	G15
	146	乙連沢十文字バス停留所	-	0.09	アスファルト(バス停留所付近)	F15
	147	乙連沢地内交差点	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	F13
	148	なでしこ幼稚園 *1	0.08	-	砂利(園庭)	H13
	149	市野沢学童保育館	0.07	-	砂(園庭)	G12
	150	小滝集落センター	-	0.09	砂利(敷地内)	G13
	151	小滝苑入口バス停留所	-	0.11	砂利(バス停留所付近)	G14
	152	小滝地内交差点①	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	G14
	153	小滝地内交差点②	-	0.10	アスファルト(交差点付近)	H14
	154	小滝地内交差点③	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	H13
	155	木立公民館	-	0.11	砂利(敷地内)	I14
	156	上の原集落センター	-	0.07	アスファルト(敷地内)	J14
	157	荒町会館	-	0.07	アスファルト(敷地内)	J15
	158	北金丸バス停留所	-	0.06	アスファルト(バス停留所付近)	I13
	159	北金丸地内交差点	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	I15
	160	金丸小学校 *1	0.07	-	砂(校庭)	K15
	161	金田南中学校 *1	-	0.06	砂(校庭)	K15
162	金田南地区公民館	-	0.07	アスファルト(入口付近)	K15	
163	馬場集落センター	-	0.10	砂利(敷地内)	K16	
164	南金丸東部集落センター	-	0.07	砂(敷地内)	K17	
165	南金丸集落センター	-	0.08	アスファルト(入口付近)	L16	
166	南金丸地内交差点	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	L15	
167	東雲団地内公園	0.08	-	砂(公園内)	J12	
168	上奥沢公民館	-	0.08	砂(敷地内)	J13	
169	上奥沢地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	K12	
170	上奥沢地内交差点②	-	0.07	砂(交差点付近)	I13	
171	上奥沢地内交差点③	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	K13	

※1 校庭(園庭)等の表土除去等実施済み

空間線量率測定結果一覧

地区	No	測定地点名	R01.11.18~R01.12.25		測定地点の状況	メッシュNo
			50cm	100cm		
金田	172	奥沢小学校	0.08	-	砂(校庭)	L14
	173	稲荷原研修会館	-	0.09	アスファルト(敷地内)	L13
	174	西坪バス停留所	-	0.07	土壌(バス停留所付近)	K13
	175	奥沢地内交差点①	-	0.07	アスファルト(巻川2号橋付近)	K14
	176	奥沢地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	K14
	177	鹿畑公園	0.07	-	砂(公園内)	M14
	178	鹿畑南部公民館	-	0.07	砂利(敷地内)	M15
	179	鹿畑西部公民館	-	0.07	コンクリート(敷地内)	M14
	180	鹿畑地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	L14
	181	鹿畑地内交差点②	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	N15
	182	倉骨笹原集落センター	-	0.09	砂(敷地内)	N14
	183	倉骨東部集落センター	-	0.08	アスファルト(入口付近)	N15
	184	倉骨地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	O14
	185	倉骨地内交差点②	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	I15
	186	倉骨地内交差点③	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	M13
	187	赤瀬公民館	-	0.08	砂(敷地内)	M13
	188	赤瀬地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	N13
	189	赤瀬地内交差点②	-	0.05	土壌(交差点付近)	M13
	190	赤瀬地内交差点③	-	0.06	アスファルト(交差点付近)	M13
	191	赤瀬地内交差点④	-	0.07	砂利(交差点付近)	M13
192	大和久公民館	-	0.07	砂利(敷地内)	L12	
193	北大和久公民館	-	0.08	砂利(敷地内)	L12	
194	北大和久地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	L12	
195	北大和久地内交差点②	-	0.06	アスファルト(交差点付近)	L13	
196	北大和久地内交差点③	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	M12	
親園	197	保育園チャイルド	0.07	-	砂(園庭)	O07
	198	親園小学校 *1	0.07	-	砂(校庭)	O09
	199	トールホ -トセター-空(学童保育館)	0.07	-	砂(園庭)	O09
	200	親園北区自治公民館	-	0.10	砂(敷地内)	N09
	201	平沢公民館	-	0.10	アスファルト(入口付近)	O06
	202	大杉神社 加茂神社	-	0.09	大谷石(境内)	O08
	203	松原入口バス停留所	-	0.08	アスファルト(歩道)	P09
	204	実取団地内公園 *1	0.09	-	砂(公園内)	M07
	205	実取公民館	-	0.11	砂利(敷地内)	N08
	206	湯泉神社	-	0.11	土壌(境内)	N07
	207	野崎ニュータウン第1公園 *1	0.06	-	芝(公園内)	N06
	208	野崎ニュータウン第3公園 *1	0.09	-	砂(公園内)	N06
	209	野崎ニュータウン第4公園 *1	0.09	-	砂(公園内)	N06
	210	野崎ニュータウン第6公園 *1	0.09	-	砂(公園内)	N06
	211	滝沢自治公民館	-	0.09	土壌(敷地内)	P08
	212	滝沢地内交差点①	-	0.07	アスファルト(入口付近)	P07
	213	滝沢地内交差点②	-	0.06	砂利(交差点付近)	O07
	214	滝沢地内交差点③	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	P08
	215	滝沢地内交差点④	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	P09
	216	滝岡公民館	-	0.09	砂利(敷地内)	P10
	217	滝岡地内交差点①	-	0.08	土壌(交差点付近)	O10
	218	滝岡地内交差点②	-	0.07	砂利(交差点付近)	P10
	219	滝岡地内交差点③	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	P10
	220	滝岡地内交差点④	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	P10
	221	親園中学校	-	0.07	砂(校庭)	N10
	222	親園地区公民館	-	0.08	砂(敷地内)	O11
	223	花園公民館	-	0.07	アスファルト(敷地内)	P11
	224	花園地内交差点①	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	O11
225	花園地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	P12	
226	宇田川小学校	0.06	-	砂(校庭)	N12	
227	宇田川学童保育館	0.06	-	砂(園庭)	N12	
228	大田原グリーンパーク	0.06	-	砂(グラウンド)	M11	

※1 校庭(園庭)等の表土除去等実施済み

空間線量率測定結果一覧

地区	No	測定地点名	R01.11.18~R01.12.25		測定地点の状況	メッシュNo
			50cm	100cm		
親園	229	宇田川ニュータウン第1公園	0.07	-	砂(公園内)	M11
	230	宇田川ニュータウン第2公園	0.08	-	芝(公園内)	N11
	231	宇田川温泉神社	-	0.08	土壌(境内)	M12
	232	宇田川地内交差点	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	O12
	233	第2分団第4部コミュニティ消防センター	-	0.07	アスファルト(敷地内)	N10
	234	荻野目公民館	-	0.06	砂利(敷地内)	M10
	235	荻野目新町バス停留所	-	0.07	土壌(バス停留所付近)	M09
	236	荻野目地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	M10
	237	荻野目地内交差点②	-	0.06	アスファルト(交差点付近)	M10
野崎	238	石上小学校 *1	0.07	-	砂(校庭)	K03
	239	上石上緑地	0.11	-	草地(公園内)	I02
	240	ロックタウンふれあい公園 *1	0.08	-	砂(公園内)	J02
	241	北山公園 *1	0.11	-	芝(公園内)	J03
	242	上石上ハイムタウン公園 *1	0.09	-	砂(公園内)	K02
	243	上石上公園 *1	0.06	-	砂(公園内)	K03
	244	あけぼの公園 *1	0.08	-	砂(公園内)	K03
	245	ロックンティー公園 *1	0.09	-	砂(公園内)	J03
	246	上石上地内交差点①	-	0.07	砂利(交差点付近)	J01
	247	上石上地内交差点②	-	0.08	砂利(交差点付近)	K01
	248	下石上公園 *1	0.08	-	砂(グラウンド)	L03
	249	駅前北公園 *1	0.09	-	砂(公園内)	M03
	250	野崎東町交流公園 *1	0.08	-	人工芝(遊具付近)	M04
	251	駅前西公園	0.08	-	芝(公園内)	M03
	252	調整池	-	0.08	アスファルト(入口付近)	N03
	253	下石上バス停留所	-	0.09	アスファルト(バス停留所付近)	M03
	254	下石上地内交差点	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	L02
	255	ひかり うすば保育園 *1	0.05	-	砂(園庭)	N05
	256	ひかり のぎさ保育園	0.07	-	砂(園庭)	N06
	257	野崎幼稚園 *1	0.07	-	砂(園庭)	M04
	258	薄葉小学校 *1	0.07	-	砂(校庭)	N05
	259	うすばアットホーム	0.06	-	砂(園庭)	N05
	260	野崎中学校 *1	-	0.05	砂(校庭)	M04
	261	薄葉児童公園 *1	0.06	-	芝(公園内)	N05
	262	中薄葉児童公園 *1	0.06	-	芝(公園内)	N05
	263	薄葉なかよし公園 *1	0.08	-	土壌(公園内)	N05
	264	薄葉中山公園 *1	0.09	-	砂(公園内)	N05
	265	第4分団第2部器具置場	-	0.07	コンクリート(入口付近)	O05
	266	上薄葉集落センター	-	0.08	アスファルト(入口付近)	N04
	267	薄葉地内交差点	-	0.09	砂利(交差点付近)	O04
268	野崎公園 *1	0.07	-	砂(公園内歩道)	L04	
269	駅前中央公園 *1	0.09	-	芝(公園内)	M04	
270	駅前東公園 *1	0.09	-	芝(公園内)	M04	
271	野崎地区公民館	-	0.07	アスファルト(入口付近)	L04	
272	野崎駅前	-	0.08	ブロック(植栽付近)	M04	
273	平沢地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	P06	
274	平沢地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	P06	
275	平沢地内交差点③	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	O06	
276	平沢地内交差点④	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	O06	
277	平沢地内交差点⑤	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	P06	
佐久山	278	佐久山小学校 *1	0.07	-	砂(校庭)	Q08
	279	学童保育館あすなろ	0.08	-	砂(園庭)	Q08
	280	佐久山中学校	-	0.08	砂(校庭)	R11
	281	佐久山地区公民館	-	0.08	アスファルト(入口付近)	Q09
	282	佐久山運動公園	0.08	-	芝(遊具付近)	P08
	283	御殿山公園	0.07	-	芝(遊具付近)	Q08
	284	松原集落センター	-	0.07	アスファルト(敷地内)	Q10
	285	大沢集落センター	-	0.07	アスファルト(入口付近)	R07

※1 校庭(園庭)等の表土除去等実施済み

空間線量率測定結果一覧

地区	No	測定地点名	R01.11.18～R01.12.25		測定地点の状況	メッシュNo	
			50cm	100cm			
佐久山	286	平山自治公民館	-	0.07	コンクリート(入口付近)	R10	
	287	佐久山南部自治公民館	-	0.10	砂(敷地内)	S09	
	288	神社(佐久山南部)	-	0.07	土壌(境内)	S08	
	289	佐久山地内交差点①	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	Q07	
	290	佐久山地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	R08	
	291	佐久山地内交差点③	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	R09	
	292	琵琶池見学者用駐車場	-	0.08	砂利(駐車場)	T10	
	293	藤沢自治公民館	-	0.09	砂(敷地内)	S10	
	294	琵琶池自治公民館	-	0.09	砂利(遊具付近)	U11	
	295	藤沢地内交差点①	-	0.06	アスファルト(交差点付近)	U10	
	296	藤沢地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	S09	
	297	大神集落センター	-	0.07	砂利(遊具付近)	Q11	
	298	大神南部自治公民館	-	0.07	砂利(入口付近)	S11	
	299	大神地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	T11	
	300	大神地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	T12	
	301	大神地内交差点③	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	S11	
	302	福原小学校	0.07	-	砂(遊具付近)	Q12	
	303	与一公園	0.07	-	芝(公園内)	R12	
	304	福原郵便局	-	0.06	アスファルト(郵便局前道路)	Q13	
	305	ふれあいの丘	-	0.07	アスファルト(駐車場)	R12	
	306	福原南部公民館	-	0.08	砂(敷地内)	R13	
	307	中天梅バス停留所	-	0.07	アスファルト(バス停留所付近)	S12	
	308	種入入口バス停留所	-	0.07	アスファルト(バス停留所付近)	S13	
	309	種入バス停留所	-	0.06	アスファルト(バス停留所付近)	S14	
	310	浄法寺入口バス停留所	-	0.07	アスファルト(バス停留所付近)	S15	
	311	福原地内交差点	-	0.07	砂利(交差点付近)	R14	
	湯津上	312	南東部簡易水道場	-	0.08	コンクリート(入口付近)	M17
		313	狭原公民館	-	0.06	コンクリート(入口付近)	M18
		314	狭原地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	L17
		315	狭原地内交差点②	-	0.06	アスファルト(交差点付近)	M18
		316	狭原地内交差点③	-	0.05	アスファルト(交差点付近)	M18
317		小船渡地内交差点①	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	M19	
318		小船渡地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	M19	
319		小船渡地内交差点③	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	N19	
320		小船渡地内交差点④	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	N18	
321		小船渡地内交差点⑤	-	0.07	砂利(交差点付近)	N19	
322		ゆづかみ保育園	0.10	-	砂(園庭)	P17	
323		湯津上小学校	0.09	-	砂(校庭)	O18	
324		湯津上児童保育館	0.08	-	砂(園庭)	O18	
325		湯津上中学校	-	0.07	砂(校庭)	Q17	
326		湯けむりふれあいの丘広場	0.07	-	芝(遊具付近)	O17	
327		岩舟川ポケットパーク	0.08	-	アスファルト(公園内)	O19	
328		しながわ台工業団地内緑地公園	0.06	-	土壌(公園内)	P16	
329		湯津上地区公民館	-	0.09	アスファルト(入口付近)	O17	
330		湯津上支所	-	0.07	土壌(入口付近花壇)	P17	
331		入山公民館	-	0.07	砂利(入口付近)	N17	
332		田島公民館	-	0.06	アスファルト(入口付近)	N18	
333		侍塚生活センター	-	0.07	砂利(入口付近)	Q19	
334		熊野神社	-	0.07	土壌(境内)	P18	
335		湯津上地内交差点①	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	M16	
336		湯津上地内交差点②	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	N16	
337		湯津上地内交差点③	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	O16	
338		湯津上地内交差点④	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	Q18	
339		佐良土小学校	0.09	-	砂(校庭)	S18	
340		佐良土西地区コミュニティーセンター	-	0.06	砂利(入口付近)	R17	
341		二輪地区コミュニティーセンター	-	0.08	砂利(敷地内)	R19	
342		田宿地区コミュニティーセンター	-	0.08	アスファルト(入口付近)	S19	

空間線量率測定結果一覧

地区	No	測定地点名	R01.11.18~R01.12.25		測定地点の状況	メッシュNo
			50cm	100cm		
湯津上	343	佐良土地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	R18
	344	佐良土地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	S17
	345	蛭畑二本松ニュータウン公園	0.08	-	土壌(遊具付近)	Q16
	346	温泉神社(蛭畑)	-	0.08	砂利(境内)	R16
	347	蛭畑地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	Q16
	348	蛭畑地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	R17
	349	蛭畑地内交差点③	-	0.06	アスファルト(交差点付近)	R17
	350	蛭田小学校	0.10	-	砂(校庭内)	P15
	351	しながわ台公園	0.08	-	芝(遊具付近)	P16
	352	公衆トイレ脇	-	0.07	アスファルト(道路)	O15
	353	上蛭田集落センター	-	0.07	コンクリート(入口付近)	Q14
	354	蛭田下集落センター	-	0.07	砂利(入口付近)	Q15
	355	蛭田地内交差点	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	R15
	356	新宿公民館	-	0.09	アスファルト(入口付近)	P14
	357	新宿地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	P14
	358	新宿地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	P14
	359	新宿地内交差点③	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	Q14
	360	新宿地内交差点④	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	Q14
	361	西部地区簡易水道浄配水場	-	0.07	コンクリート(入口付近)	O13
	362	片府田生活センター	-	0.08	砂(入口付近)	P13
	363	片府田地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	O13
364	片府田地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	P13	
365	片府田地内交差点③	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	P14	
黒羽	366	黒羽学童保育館	0.07	-	砂(園庭)	K19
	367	黒羽小学校	0.07	-	砂(校庭)	K19
	368	鮎の里公園	0.08	-	芝(公園内)	J18
	369	黒羽田町公園	0.09	-	芝(公園内)	K19
	370	黒羽支所	-	0.08	アスファルト(駐車場)	K18
	371	黒羽田町地内交差点	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	K20
	372	黒羽城址公園	0.08	-	芝(公園内)	J18
	373	芭蕉の広場	0.08	-	土壌(公園内)	J19
	374	芭蕉公園	0.07	-	土壌(公園内)	J19
	375	前田地内交差点①	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	J20
	376	前田地内交差点②	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	K19
	377	くろばね保育園 *1	0.05	-	砂(園庭)	H19
	378	堀之内わんぱく広場 *1	0.06	-	芝(遊具付近)	H19
	379	ピアートホール	-	0.07	アスファルト(駐車場)	I19
	380	五峰の湯 *1	-	0.08	アスファルト(敷地内)	H19
	381	五峰ヶ丘団地入口バス停留所	-	0.07	アスファルト(バス停留所付近)	I19
	382	五峰の湯バス停留所	-	0.08	アスファルト(バス停留所付近)	I19
	383	黒羽中学校 *1	-	0.10	砂(校庭)	H20
	384	南区公民館	-	0.09	土壌(入口付近)	J21
	385	北野上南区集会所	-	0.09	砂利(敷地内)	J22
	386	北区農事集会所	-	0.08	アスファルト(入口付近)	I20
	387	北野上浄水場	-	0.09	土壌(入口付近)	K23
	388	鉢木バス停留所	-	0.07	土壌(バス停留所付近)	J20
	389	中山バス停留所	-	0.09	アスファルト(バス停留所付近)	L23
	390	熊野神社(黒羽)	-	0.08	土壌(入口付近)	I21
	391	北野上地内交差点①	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	H23
	392	北野上地内交差点②	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	I23
393	北野上地内交差点③	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	I24	
394	北野上地内交差点④	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	J23	
395	北野上地内交差点⑤	-	0.10	アスファルト(交差点付近)	K25	
396	北野上地内交差点⑥	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	K24	
397	明星館幼稚園	0.10	-	砂(園庭)	L19	
398	黒羽水処理センター入口バス停留所	-	0.09	アスファルト(バス停留所付近)	M19	
399	黒羽農機センターバス停留所	-	0.07	アスファルト(バス停留所付近)	K19	

※1 校庭(園庭)等の表土除去等実施済み

空間線量率測定結果一覧

地区	No	測定地点名	R01.11.18~R01.12.25		測定地点の状況	メッシュNo
			50cm	100cm		
黒羽	400	八塩駐在所バス停留所	-	0.08	アスファルト(バス停留所付近)	L19
	401	八塩地内交差点	-	0.07	コンクリート(交差点付近)	L19
	402	永昌橋バス停留所	-	0.07	アスファルト(バス停留所付近)	N19
	403	北滝簡易郵便局バス停留所	-	0.07	アスファルト(バス停留所付近)	O20
	404	北滝ゲートボール場バス停留所	-	0.07	アスファルト(バス停留所付近)	N19
	405	北滝地内交差点①	-	0.10	砂利(交差点付近)	N20
	406	北滝地内交差点②	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	M19
	407	旧片田小学校	0.10	-	砂(校庭)	P20
	408	ポッポ農園	0.11	-	芝(遊具付近)	P19
	409	第7分団第6部消防詰所	-	0.07	アスファルト(入口付近)	Q20
	410	大久保入口バス停留所	-	0.07	アスファルト(バス停留所付近)	Q20
	411	片田地内交差点	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	P20
	412	亀久配水場	-	0.09	芝(入口付近)	O22
	413	緑資源リサイクル施設	-	0.09	アスファルト(入口付近)	P22
	414	亀久公民館	-	0.07	アスファルト(入口付近)	P21
	415	亀久地内交差点①	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	N23
	416	亀久地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	O21
	417	亀久地内交差点③	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	O23
	418	亀久地内交差点④	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	Q22
	419	亀久地内交差点⑤	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	R21
	420	亀久地内交差点⑥	-	0.07	アスファルト(橋付近)	Q21
	421	矢倉せせらぎ館	-	0.07	砂利(入口付近)	R20
	422	矢倉バス停留所	-	0.07	アスファルト(バス停留所付近)	R19
	423	矢倉地内交差点①	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	S20
	424	矢倉地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	R20
425	矢倉地内交差点③	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	S20	
川西	426	子育てサロンかわにし	0.09	-	コンクリート(入口付近)	K18
	427	川西小学校 *1	0.07	-	砂(校庭)	J17
	428	黒羽グリーンパーク	0.09	-	砂利(小屋付近)	I18
	429	高岩公園	0.06	-	土壌(公園内)	J18
	430	高岩河川公園	0.06	-	砂(公園内)	J18
	431	川西堂川公園	0.08	-	芝(公園内)	K18
	432	湯坂川河川公園	0.09	-	芝(遊具付近)	K18
	433	那珂川河川公園	0.06	-	砂利(公園内)	K18
	434	大豆田団地	-	0.10	芝(遊具付近)	L18
	435	大豆田バス停留所	-	0.07	アスファルト(バス停留所付近)	L18
	436	大豆田地内交差点①	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	L18
	437	大豆田地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	L19
	438	余瀬多目的センター	-	0.08	アスファルト(入口付近)	J18
	439	余瀬地内交差点①	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	I15
	440	余瀬地内交差点②	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	J17
	441	余瀬地内交差点③	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	J17
	442	余瀬地内交差点④	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	I16
	443	認定こども園 黒羽幼稚園 *1	0.09	-	砂(園庭)	H19
	444	旧蜂巢小学校 *1	0.06	-	砂(校庭)	I17
	445	コミュニティ消防センター(蜂巢)	-	0.10	アスファルト(入口付近)	I17
	446	篠原公民館	-	0.10	砂利(敷地内)	H16
	447	多賀神社前バス停留所	-	0.09	アスファルト(バス停留所付近)	I16
	448	篠原境バス停留所	-	0.09	草地(バス停留所付近)	H15
	449	蜂巢地内交差点	-	0.10	アスファルト(交差点付近)	H16
	450	桧木沢浄水場	-	0.11	砂利(入口付近)	G16
	451	桧木沢集落センター	-	0.08	アスファルト(入口付近)	G17
	452	桧木沢サイプレスコミュニティーセンター	-	0.09	アスファルト(入口付近)	H17
	453	サイプレス下バス停留所	-	0.08	アスファルト(バス停留所付近)	H18
	454	桧木沢地内交差点	-	0.10	アスファルト(交差点付近)	G17
	455	旧寒井小学校 *1	0.07	-	砂(校庭)	F18
	456	大野室浄水場	-	0.11	アスファルト(入口付近)	D16

※1 校庭(園庭)等の表土除去等実施済み

空間線量率測定結果一覧

地区	No	測定地点名	R01.11.18~R01.12.25		測定地点の状況	メッシュNo
			50cm	100cm		
川西	457	寒井北部自治公民館	-	0.10	コンクリート(入口付近)	D17
	458	寒井本郷集会所	-	0.10	アスファルト(入口付近)	E18
	459	寒井南部公民館	-	0.13	土壌(入口付近)	G18
	460	寒井北部境バス停留所	-	0.12	アスファルト(道路)	C17
	461	黒羽刑務所前バス停留所	-	0.09	アスファルト(歩道)	E17
	462	寒井小学校入口バス停留所	-	0.12	土壌(バス停留所付近)	F17
	463	寒井地内交差点①	-	0.10	アスファルト(交差点付近)	D18
	464	寒井地内交差点②	-	0.10	アスファルト(交差点付近)	F18
両郷	465	両郷中央小学校 *1	0.09	-	砂(校庭)	E21
	466	両郷出張所	-	0.13	アスファルト(敷地内)	E21
	467	旧両郷中学校	-	0.15	芝(校舎前)	E21
	468	大戸集会所	-	0.11	アスファルト(入口付近)	C20
	469	青木集会所	-	0.18	草地(敷地内)	E20
	470	桜田集会所	-	0.14	土壌(敷地内)	G21
	471	温泉神社(中野内)	-	0.11	土壌(境内)	F21
	472	中野内地内交差点①	-	0.11	アスファルト(交差点付近)	C21
	473	中野内地内交差点②	-	0.10	砂利(交差点付近)	D20
	474	薄沢集会所	-	0.11	土壌(入口付近)	D21
	475	小瀧若連集会所	-	0.09	コンクリート(入口付近)	D22
	476	鍛冶内集会所	-	0.10	コンクリート(入口付近)	D24
	477	河原地内交差点①	-	0.10	アスファルト(交差点付近)	C23
	478	河原地内交差点②	-	0.12	アスファルト(交差点付近)	C24
	479	河原地内交差点③	-	0.13	アスファルト(交差点付近)	C25
	480	河原地内交差点④	-	0.11	アスファルト(交差点付近)	D23
	481	両郷集会所	-	0.10	砂(入口付近)	B23
	482	第一集会所バス停留所	-	0.11	アスファルト(バス停留所付近)	B25
	483	第三集会所バス停留所	-	0.11	アスファルト(バス停留所付近)	B24
	484	田中バス停留所	-	0.10	アスファルト(バス停留所付近)	B23
	485	下田中バス停留所	-	0.12	アスファルト(バス停留所付近)	C22
	486	寺宿集会所	-	0.08	アスファルト(入口付近)	E22
	487	寺宿地内交差点①	-	0.11	アスファルト(交差点付近)	D25
	488	寺宿地内交差点②	-	0.11	土壌(交差点付近)	E23
	489	寺宿地内交差点③	-	0.13	アスファルト(交差点付近)	D26
	490	寺宿地内交差点④	-	0.11	アスファルト(交差点付近)	D24
	491	木佐美公民館	-	0.09	アスファルト(入口付近)	F23
	492	木佐美地内交差点①	-	0.15	アスファルト(交差点付近)	F25
	493	木佐美地内交差点②	-	0.13	アスファルト(交差点付近)	G24
	494	木佐美地内交差点③	-	0.12	アスファルト(交差点付近)	G25
	495	木佐美地内交差点④	-	0.12	アスファルト(交差点付近)	F24
	496	両郷大久保公民館	-	0.09	アスファルト(入口付近)	F22
	497	大久保地内交差点①	-	0.12	アスファルト(交差点付近)	F22
	498	大久保地内交差点②	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	F22
	499	大久保地内交差点③	-	0.11	アスファルト(交差点付近)	F21
500	大久保地内交差点④	-	0.11	アスファルト(交差点付近)	F22	
501	大日堂前バス停留所	-	0.10	アスファルト(バス停留所付近)	H21	
502	久野又バス停留所	-	0.10	アスファルト(バス停留所付近)	G21	
503	久野又地内交差点①	-	0.14	土壌(交差点付近)	G20	
504	久野又地内交差点②	-	0.10	アスファルト(交差点付近)	H20	
505	久野又地内交差点③	-	0.13	アスファルト(交差点付近)	G21	
506	高館公園	0.16	-	芝(公園内)	F19	
507	黒羽運動公園(グラウンド)	0.09	-	砂(グラウンド)	H19	
508	大輪上公民館分館	-	0.18	草地(入口付近)	G19	
509	大輪地内交差点①	-	0.14	アスファルト(交差点付近)	F20	
510	大輪地内交差点②	-	0.10	アスファルト(交差点付近)	G19	
511	大輪地内交差点③	-	0.11	アスファルト(交差点付近)	H19	
512	川田浄水場	-	0.12	アスファルト(入口付近)	D19	
513	川田公民館	-	0.07	アスファルト(入口付近)	E19	

※1 校庭(園庭)等の表土除去等実施済み

空間線量率測定結果一覧

地区	No	測定地点名	R01.11.18～R01.12.25		測定地点の状況	メッシュNo
			50cm	100cm		
両郷	514	川田地内交差点①	-	0.12	アスファルト(交差点付近)	E19
	515	川田地内交差点②	-	0.11	アスファルト(交差点付近)	E19
	516	川田地内交差点③	-	0.10	アスファルト(交差点付近)	E20
須賀川	517	すさぎ保育園	0.08	-	砂(園庭)	M25
	518	須賀川小学校	0.08	-	砂(校庭)	M25
	519	須賀川出張所	-	0.08	アスファルト(入口付近)	M26
	520	須佐木下多目的センター	-	0.09	砂利(敷地内)	N25
	521	東沢入口バス停留所	-	0.09	アスファルト(バス停留所付近)	M24
	522	池口バス停留所	-	0.07	アスファルト(バス停留所付近)	O25
	523	須佐木地内交差点①	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	M23
	524	須佐木地内交差点②	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	N24
	525	芭蕉の里「くろばね」パーキング	0.08	-	アスファルト(駐車場)	P30
	526	須賀川上組会館	-	0.07	コンクリート(入口付近)	M29
	527	宿集会所	-	0.06	アスファルト(入口付近)	N29
	528	須賀川下組公民館	-	0.08	コンクリート(入口付近)	Q30
	529	如来入口バス停留所	-	0.09	砂利(バス停留所付近)	M28
	530	鹿島下バス停留所	-	0.07	草地(バス停留所付近)	O29
	531	平渡土バス停留所	-	0.08	アスファルト(バス停留所付近)	R30
	532	大森商店前バス停留所	-	0.08	アスファルト(バス停留所付近)	S30
	533	露久保公民館	-	0.07	コンクリート(入口付近)	J27
	534	雲巖寺公民館	-	0.09	土壌(入口付近)	L26
	535	神社前バス停留所	-	0.09	アスファルト(バス停留所付近)	K27
	536	雲巖寺宿バス停留所	-	0.08	アスファルト(バス停留所付近)	L27
	537	雲岩寺地内交差点	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	J27
	538	川上健康増進センター	-	0.09	アスファルト(入口付近)	I27
	539	川上地内交差点①	-	0.08	アスファルト(交差点付近)	H27
	540	川上地内交差点②	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	I27
	541	川上地内交差点③	-	0.07	アスファルト(交差点付近)	I27
	542	川上地内交差点④	-	0.09	アスファルト(交差点付近)	I27
	543	南方第一公民館	-	0.10	アスファルト(入口付近)	H27
	544	南方第二公民館	-	0.12	砂(入口付近)	F28
	545	帝林社宅前バス停留所	-	0.11	アスファルト(バス停留所付近)	D29
	546	上蛇木バス停留所	-	0.13	土壌(バス停留所付近)	E28
須賀川	547	上南方バス停留所	-	0.12	アスファルト(バス停留所付近)	E29
	548	中南方バス停留所	-	0.10	アスファルト(バス停留所付近)	G28
	549	南方地内交差点①	-	0.12	アスファルト(交差点付近)	F26
	550	南方地内交差点②	-	0.12	砂利(交差点付近)	F27
	551	南方地内交差点③	-	0.10	アスファルト(交差点付近)	G26