

平成26年度通学路安全対策箇所一覧

【大田原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道七軒町川下線	泉布団店前～田淵電子の通り	道路がカーブしており見通しが悪い。	児童への安全教育	大田原市学校教育課、大田原警察署	随時実施
2	国道400号	地藏前交差点	歩道が一部未整備である。	ポール設置	大田原土木事務所	済
3	市道若草203号線	カワイ楽器前交差点	道路が変則的にカーブしており、道幅も狭い。	地域、学校への注意喚起	大田原市学校教育課、大田原警察署	随時実施
4	市道大田原野崎線	市防災公園北側道路付近	幅員が狭い	道路拡幅、歩道設置	大田原市道路建設課	道路整備事業中
5	国道461号	寺町商店会十字路口付近	車両が右左折する際、歩道に侵入してくる。	ポール(ポストコーン)設置	大田原土木事務所	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原小学校、大田原小学校PTA、大田原市（危機管理、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【西原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道浅香205号線	R461沿い中華料理酔賓園前	児童が横断するところまで車両が左右確認のために出てくる。	破線設置	大田原市道路維持課	済
2	市道県北体育館西線	県北体育館十字路先愛宕神社近く	歩道が未整備である。側溝蓋のないところがある。	歩道設置、側溝蓋設置	大田原市道路建設課	道路整備事業中
3	市道美原205号線		幅員が狭い	道路拡幅	大田原市道路建設課	済
4	市道美原305号線		幅員が狭い	道路拡幅	大田原市道路建設課	道路整備事業中
5	市道美原309号線		幅員が狭い	道路拡幅	大田原市道路建設課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、西原小学校、西原小学校PTA、大田原市（危機管理（交通指導員含む）、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【親園小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道大田原氏家線	J Aなすの親園支店前通り	幅員が狭く、歩道のない箇所がある。見通しの悪い箇所がある。	注意喚起、速度規制	大田原市学校教育課、大田原警察署	随時実施、速度規制については要望中
2	県道親園南金丸線	親園小から南下したカーブ部分	幅員が狭く、見通しの悪い箇所がある。	児童への安全教育	大田原市学校教育課	随時実施

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、親園小学校、大田原市（危機管理、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【宇田川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道親園南金丸線	宇田川小～温泉神社へ上がる通り	交通量が多く、速度を出す車両も多い。	歩道設置	大田原土木事務所	済
2	県道親園南金丸線	ライズライン	交通量が多く、速度を出す車両も多い。	歩道設置	大田原土木事務所	区画線により応急対応済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、宇田川小学校、宇田川小学校PTA、大田原市（危機管理課、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【市野沢小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道富池2号線	ライズラインから市野沢小へ向かう途中のY字路付近	交通量が多いのに、幅員が狭い	バイパスの道路整備により代替対応	大田原市道路建設課	済
2	市道小滝1号、2号線	市野沢小からR72小学校入口の通り	幅員が狭い。	バイパスの道路整備により代替対応	大田原市道路建設課	済
3	市道町島上深田線	荒井から中田原県営住宅を抜ける通り	交通量が多いのに、幅員が狭い	バイパスの道路整備により代替対応	大田原市道路建設課	済
4	市道ライズライン金田線	ライズラインから市野沢交差点の中間（コメリ付近）	横断歩道はあるが交通量が多く、危険である。	安全教育	大田原市学校教育課、大田原警察署	随時実施
5	県道中田原寒井線	市野沢小入り口「やおいち」奥	幅員が狭く交通量が多い。	歩道整備	大田原土木事務所	道路整備事業中

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、市野沢小学校、市野沢小学校PTA、大田原市（危機管理（交通指導員含む）、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所、地元公民館役員

【奥沢小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道中田原倉骨線	R461からライズラインへの奥沢小脇道路	歩道が未整備である。	歩道設置	大田原市道路建設課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、奥沢小学校、奥沢小学校PTA、大田原市（危機管理（交通指導員含む）、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所、地元自治会

【金丸小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道旧東野鉄道線	金丸郵便局前どおり	幅員が狭く、歩道もない。	バイパスの道路整備により代替対応	大田原市道路建設課	済
2	市道北金丸9号線	金丸交差点北	幅員が狭く、歩道が未整備。	安全教育	大田原市学校教育課	随時実施
3	国道461号	コンビニ跡地前交差点付近	歩道の整備がないため危険。	一般国道461号側から順次歩道設置を進める。	大田原土木事務所	歩道設置事業推進中

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、金丸小学校、金丸小学校PTA、大田原市（危機管理（交通指導員含む）、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所、地元自治会

【羽田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道大田原寒井線	羽田小からR342へ出る横断歩道付近	カーブや坂が多く、速度を出す車両が多い。	注意喚起、安全教育	大田原市学校教育課、大田原警察署	随時実施

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、羽田小学校、羽田小学校PTA、大田原市（危機管理（交通指導員含む）、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【薄葉小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道滝沢野崎停車場線	中薄葉交差点から平沢までのカーブ部分	幅員が狭く、歩道のない箇所がある。見通しの悪い箇所がある。	歩道設置	大田原土木事務所	道路整備事業中

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、薄葉小学校、薄葉小学校PTA、大田原市（危機管理（交通指導員含む）、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所、地元自治会

【佐久山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道大田原氏家線	佐久山前坂北側	車道・歩道ともに幅員が狭く、歩行者・自転車・車両が安全に通行できない。	代替ルート（親園佐久山バイパス）整備により安全確保	大田原土木事務所	道路整備事業中

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、佐久山小学校、佐久山小学校PTA、大田原市（危機管理（交通指導員含む）、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【福原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道大神福原線	ふれあいの丘入口から大神集落センターへの交差点付近	幅員が狭く、歩道もない。	道路拡幅、歩道設置	大田原市道路建設課	済
2	県道蛭田喜連川線	常敬寺入口交差点から南への通り	幅員が狭く、歩道もない。	歩行者保護のためサイドライン設置、車両運転者の注意喚起のためセンターラインの引き直し	大田原土木事務所	済
3	県道矢板那珂川線	下天梅バス停前	幅員が狭い。	スクールバス	大田原土木事務所	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、福原小学校、福原小学校PTA、大田原市（危機管理、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所、地元自治会

【佐良土小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道旧東野鉄道線	R294西温泉神社付近	歩行者の横断時が危険である。	横断旗設置	大田原市危機管理課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、佐良土小学校、大田原市（危機管理、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所、地元自治会

【川西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道東小屋黒羽線	川西小敷地南側	坂道でカーブしているため、見通しが悪い。	安全教育、注意喚起	大田原市学校教育課	随時実施
2	市道旧東野鉄道線	温泉神社南側	幅員が狭く、歩道もない。	安全教育、注意喚起	大田原市学校教育課	随時実施
3	市道旧東野鉄道線	坂入ショッパーズ北西	カーブしていて見通しが悪い。	歩道設置、信号機設置	大田原市道路建設課	済
4	国道461号	ダイユ黒羽店から東への通り	安全な歩道の確保がされていない。	児童への安全教育	大田原市学校教育課	随時実施

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、川西小学校、川西小学校PTA、大田原市（危機管理（交通指導員含む）、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所、地元自治会

【黒羽小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	国道461号	黒羽小から北側へ抜ける通り	幅員が狭く、歩道もない。急カーブや見通しの悪い箇所がある。	安全教育	大田原市学校教育課	随時実施

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、黒羽小学校、大田原市（危機管理（交通指導員含む）、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所、地元自治会

【須賀川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道大子黒羽線	須佐木交差点から東の通り	比較的幅員があるが急なカーブにより見通しの悪い箇所が点在。	道路改良整備	大田原土木事務所	道路整備事業中
2	県道南方須佐木線	須佐木交差点から須賀川小学校方面	幅員が狭いうえに、急カーブにより見通しの悪い箇所がある。	児童への安全教育	大田原市学校教育課	随時実施

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、須賀川小学校、大田原市（危機管理（交通指導員含む）、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【両郷中央小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道那須黒羽茂木線	中野内集会所付近	急カーブや見通しの悪い箇所がある。	道路拡幅、歩道設置	大田原土木事務所	済
2	県道黒磯黒羽線	両郷交差点から東側	急カーブや見通しの悪い箇所がある。	道路拡幅、歩道設置	大田原土木事務所	道路整備事業中

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、両郷中央小学校、両郷中央小学校PTA、大田原市（危機管理（交通指導員含む）、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所、地元自治会

【大田原中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（要望）	事業主体	対策状況
1	市道加治屋堀線	那須野が原アニマルクリニック交差点付近～富士見方面道路	路側帯がない。	路側帯設置	大田原市道路維持課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原中学校、大田原市（危機管理、道路建設課、道路維持課）、大田原土木事務所

【金田北中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（要望）	事業主体	対策状況
1	県道中田原寒井線	市野沢小入り口「やおいち」奥	幅員が狭く交通量が多い。	歩道整備	大田原土木事務所	道路整備事業中

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、金田北中学校、金田北中学校PTA、大田原市（危機管理（交通指導員含む）、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所、金田北地区公民館役員

【佐久山中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（要望）	事業主体	対策状況
1	県道矢板那珂川線	下天梅バス停前	幅員が狭い。	スクールバス	大田原土木事務所	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、佐久山中学校、大田原市（危機管理、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、大田原土木事務所、地元自治会

平成29年度通学路安全対策箇所一覧

【大田原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	国道400号	神明町交差点から青柳医院前	歩道が未整備である。	歩道整備	大田原土木事務所	道路整備事業中
2	国道461号	河原交差点	歩行者用信号機が無い。	歩行者用信号機の設置	大田原警察署	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、宇都宮国道事務所、大田原土木事務所

【紫塚小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道中央石林線	室井輪業からベイシア付近	幅員が狭く、歩道のない箇所がある。	注意喚起（通学路注意の掲示設置）	大田原市危機管理課	済
2	市道本町102号線	大田原市役所北側	幅員が狭く、歩道のない箇所がある。	注意喚起（通学路注意の看板設置）	大田原市危機管理課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、宇都宮国道事務所、大田原土木事務所

【市野沢小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道大田原芦野線	勝田屋付近	歩行者用信号機がない。	信号機の設置	大田原警察署	要望中
2	市道下深田上奥沢線	セブンイレブン中田原店付近	歩道が未整備である。	歩行空間の確保	大田原市道路維持課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、宇都宮国道事務所、大田原土木事務所

【奥沢小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	国道461号	セブンイレブン上奥沢店付近	信号機がない。	信号機の設置	大田原警察署	要望中

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、宇都宮国道事務所、大田原土木事務所

【薄葉小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道薄葉3号線	市道薄葉住宅団地中央線との交差点	見通しが悪い。	道路外側線の引き方を修正	大田原市道路維持課	済
2	市道実取薄葉線	中薄葉公民館付近	横断歩道が見えにくくなっている。	横断歩道の再塗装	大田原市道路維持課	道路整備事業中
3	県道滝沢野崎停車場線	消防団器具置場南側	カーブで見通しが悪い。	県道道路改良	大田原土木事務所	済
4	市道上石上8号線	踏み切り付近	通行量が多く、渋滞が発生しており危険。	跨線橋整備、市道道路改良	大田原土木事務所、大田原市道路建設課	道路整備事業中
5	市道薄葉24号線	県道滝沢野崎停車場線との丁字路	道路横断時の注意喚起がなく、危険	足あとマークなどによる注意喚起	大田原市道路維持課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、宇都宮国道事務所、大田原土木事務所

【石上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道関谷上石上線	国道4号との交差点から北側	街灯（防犯灯）が少なく、暗い。	自治会と調整の上、防犯灯の設置検討	大田原市危機管理課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、宇都宮国道事務所、大田原土木事務所

【佐良土小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道旧東野鉄道線	国道400号との交差点から北東側（大金酒店付近）	幅員が狭いが、速度を出す車両が多い。	注意喚起（通学路注意の看板設置）	大田原市危機管理課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、宇都宮国道事務所、大田原土木事務所

【湯津上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	国道294号	狭原・小船渡地内	歩道未整備	歩道整備	大田原土木事務所	道路整備事業中
2	国道294号	湯津上小付近	工事に伴い交通の流れが変わっている	工事看板による運転手への注意喚起強化	大田原土木事務所	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、宇都宮国道事務所、大田原土木事務所

【川西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道東小屋黒羽線	市道余瀬8号線との交差点（翔運輸前）	歩行者用信号機がない。	県警への信号機設置要望	大田原警察署	要望中
2	市道旧東野鉄道線	佐川齒科付近	歩道未整備	歩道整備、信号設置も検討中	大田原市道路建設課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、宇都宮国道事務所、大田原土木事務所

【黒羽小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	国道461号	下高橋から堀之内バス停付近	歩道未整備	線の引き直し	大田原土木事務所	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、宇都宮国道事務所、大田原土木事務所

【須賀川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道南方須佐木線	須佐木交差点から須賀川小学校前まで	水路柵が未整備であるため、通学児童が転落するおそれあり	児童への安全教育	大田原市学校教育課	随時実施
2	県道大子黒羽線	須佐木交差点から市役所須賀川出張所前まで	歩道未整備	歩道整備	大田原土木事務所	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、宇都宮国道事務所、大田原土木事務所

【両郷中央小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道那須黒羽茂木線	両郷交差点から昭和シェル付近	歩道未整備	歩道整備	大田原土木事務所	道路整備事業中
2	県道黒磯黒羽線	両郷交差点からグリーンハートヒルズ付近	歩道未整備	歩道整備	大田原土木事務所	道路整備事業中

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路建設課、道路維持課）、大田原警察署、宇都宮国道事務所、大田原土木事務所

平成30年度通学路安全対策箇所一覧

【大田原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	国道461号	蛇尾橋西側	歩道未整備	道路拡幅及び歩道整備	大田原土木事務所	道路整備事業中

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（道路課、危機管理課）、大田原警察署、大田原土木事務所、大田原小学校、地元自治会

令和元年度通学路安全対策箇所一覧

【羽田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道中田原寒井線	小滝集落センター付近から小滝苑入口付近	歩道未整備	歩道整備	大田原土木事務所	道路整備事業中

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（道路課、危機管理課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【奥沢小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道中田原倉骨線	奥沢小学校南側 三輪橋付近	歩道未整備	安全教育、スピード抑制表示	大田原市学校教育課、危機管理課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（道路課、危機管理課）、大田原警察署、大田原土木事務所、奥沢小学校、地元自治会

【湯津上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	国道294号	狭原・小船渡地内	歩道未整備	歩道整備	大田原土木事務所	道路整備事業中

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（道路課、危機管理課）、大田原警察署、大田原土木事務所、湯津上小学校、地元自治会

令和2年度通学路安全対策箇所一覧

【紫塚小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道末広緑線	末広三丁目地内	歩道未整備	道路拡幅、歩行空間確保	大田原市道路課	道路整備事業中

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（道路課、危機管理課）、大田原警察署

令和3年度通学路安全対策箇所一覧

【大田原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道新富町317号線	ふたば幼稚園付近	信号待ちの車が連なっている。児童が登校しているすぐ横で多くの車が通過する。	外側線引き直し、児童への安全教育	大田原市危機管理課・学校教育課	済
2	国道461号	旧大田原消防署付近	交通量が多く、歩道が整備されていない。	道路拡幅	大田原土木事務所	道路整備事業中

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【西原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道加治屋堀線	市道加治屋堀線	道が細く、車の交通量も多い。	注意喚起看板設置	大田原市危機管理課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【奥沢小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道中田原倉骨線	県道親園南金丸線から国道461号までの区間	道幅は狭いがスピードを出す車が多い。	スピード抑制看板の設置	大田原市危機管理課	済
2	市道稲荷原倉骨線	おくまん商店付近	センターラインはあるが、歩道がない。	注意喚起看板設置	大田原市危機管理課	済
3	県道親園南金丸線	フカサワ自工方面から松井商店交差点	下り坂でスピードが出やすく、大型車の通行が多い。	注意喚起看板等設置、路面表示、横断歩道塗り直し	大田原土木事務所・大田原警察署	済
4	県道親園南金丸線	つたや商店前交差点	下り坂でスピードが出やすく、大型車の通行が多い。	横断歩道塗り直し	大田原警察署	済
5	市道鹿畑品川線	鹿畑稲荷神社付近	カーブで石塚が有り見通しも悪い。歩道無し。	外側線設置	大田原市危機管理課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【金丸小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道旧東野鉄道線	金丸原郵便局から古町集落センターまでの区間	歩道の白線が消えている。車の速度が上がりやすい。	外側線引き直し	大田原市危機管理課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【佐久山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道大神福原線	ふれあいの丘入口交差点から県道蛭田喜連川線までの区間	スピードが上がりやすい。	道路改良予定	大田原市道路課	道路整備事業中
2	市道佐久山11号線	郡司理容店前交差点から佐久山前坂交差点までの区間	歩道がなく、道幅が狭い。	注意喚起看板設置	大田原市危機管理課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【湯津上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道鹿畑小船渡線	JAなすの梨選果場付近	車の速度が上がりやすい箇所である。歩道が狭い。	標識直し、注意喚起看板設置	大田原警察署、大田原市危機管理課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【蛭田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	県道蛭田喜連川線、市道宇田川佐良土線	県道蛭田喜連川線、市道宇田川佐良土線交差点	車の速度が上がりやすく、見通しが悪い	看板等設置	大田原土木事務所	済
2	市道宇田川佐良土線、市道片前田蛭田線	市道宇田川佐良土線、市道片前田蛭田線交差点(蛭田高齢者ほほえみセンター付近)	信号機はあり見通しはよい道路だが、スピードを出す車が多い。	安全教育・学校での注意喚起	大田原市学校教育課	随時実施

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【黒羽小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道大宿北坂線	黒羽小学校から黒羽城址公園までの区間	道路が狭くカーブしている。歩道もない。	安全教育、標識直し	大田原警察署	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【金田南中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道南金丸4号線、金田南中学校北側道路	市道南金丸4号線と金田南中学校北側道路の丁字路	見通しが悪いため、車の接近に気づきにくい。	停止誘導線設置	大田原市危機管理課	済

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路課）、大田原警察署、大田原土木事務所

【湯津上中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道狭原石田線、市道鹿畑小船渡線	市道狭原石田線と市道鹿畑小船渡線の交差点(入山公民館付近)	自動車が出してスピードを出して通り過ぎるため、危険である。	注意喚起看板設置	大田原市危機管理課	済
2	県道蛭畑須佐木線、市道狭原石田線	県道蛭畑須佐木線と市道狭原石田線の丁字路	自動車が出してスピードを出して通り過ぎるため、危険である。	スピード抑止路面標示	大田原土木事務所	済
3	市道湯津上中学校西の原線、市道品川佐良土線	市道湯津上中学校西の原線と市道品川佐良土線の交差点	自動車が出してスピードを出して通り過ぎるため、危険である。	安全教育・学校での注意喚起	大田原市学校教育課	随時実施

【対策検討メンバー】 大田原市教育委員会（学校教育課）、大田原市（危機管理課、道路課）、大田原警察署、大田原土木事務所